

Titel: Alternative zu Aluminium Anti Seize Spray		
AG-SIL-2018-04-B-DE		Kategorie:
Gültigkeit		A - Sicherheitskritisch B - Wichtig C - Vorteilhaft
Betroffene Fluggeräte: Jeder AutoGyro Tragschrauber	Betroffene Werknummern: Jeder AutoGyro Tragschrauber	
Auf das angegebene oder nachfolgende Problem wird im Wartungshandbuch Manufacturer Maintenance Manual (MMM) in letztgültiger Ausgabe verwiesen.		Siehe AutoGyro Webseite
<p>Dieses Formular ist eine Reaktion von AutoGyro GmbH auf ein bei Wartungsarbeiten gefundenes Problem, welches eine Eingrenzung oder Korrektur erfordert, bzw. eine Service-Information über Flugzeugmodifikationen. Unterstützung erhalten Sie bei AutoGyro unter Tel.: 49(0)5121 88056-00, oder Email: airworthiness@auto-gyro.com.</p>		

Dokumentationspflicht (Durchführung des Service Information Letters)

Die Durchführung dieser Herstellerinformation (Service Information Letter), oder die Entscheidung seiner Ablehnung, muss ordnungsgemäß dokumentiert werden, sofern dies die zuständige Behörde vorschreibt.

Legende der Kategorien

A - Sicherheitskritisch – Nichtbeachtung kann zu Verlust der Flugsicherheit, Verletzungen oder Tod führen
 B - Wichtig – Nichtbeachtung kann zu verminderter Sicherheit, Personen- und/oder anderen Schäden führen
 C - Vorteilhaft – verbessert Betriebsverhalten, Zuverlässigkeit und/oder die Wartbarkeit

Chief Certification Officer	Chief Technical Officer

<p>Contact & Info: airworthiness@auto-gyro.com www.auto-gyro.com</p>	<p>AutoGyro GmbH Dornierstr. 14 31137 Hildesheim</p>
---	---

Anlass des Service Information Letter

Für Märkte, in denen Loctite 8151 nicht verfügbar ist, authorisiert AutoGyro den Artikel ALUMINIUM PASTE AL 1100 (Artikelnummer: 08931100) der Firma Würth für alle Anwendungen dieses Materials wie im AMM gezeigt.

Arbeitsaufwand und Voraussetzungen

keiner

(Sonder)werkzeuge und Verbrauchsmaterialien

keine

Auswirkung auf Gewicht und Balance

Keine Auswirkung

Betroffene Handbücher

Diese SIL-Informationen werden in der nächsten Ausgabe im POH und MMM enthalten sein.

Bisherige Modifikationen, die diesen SIL beeinflussen

keine

Arbeitsanweisungen (zur Durchführung dieses SIL erforderliche Maßnahmen):

Gültig ab: 30. Oktober 2018

Vorgehensweise

1. Benutzen Sie ALUMINIUM PASTE AL 1100 statt Loctite 8151.

Teile / Material (erforderliche Artikel)

Empfohlene Schmierstoffe wie folgt:
ALUMINIUM PASTE AL 1100 (Würth Artikelnummer: 08931100)

Austauschbarkeit

nicht betroffen

Teiledisposition

- a) Entsorgungsvorschriften – keine
- b) Umweltgefahren von Teilen, die gefährliche Stoffe enthalten - Keine
- c) Schrottanforderungen (z.B. nicht wiederverwendbare / zerstörte Gegenstände) – nicht anwendbar